

TECHNICAL BULLETIN

Profil: GENERAL

TB001271
FL305

Publié Janvier 2010
Compilé par D.W.

Indesit Company, Service Department

Bloc porte (C00254755)

Produits concernés

Tous les modèles qui ont un bloc porte instantaneo code C00254755 produit à Radomsko (codes industriels qui commence par 30...)

Information pour les techniciens

L'usine de Radomsko en Polonia comme alternative deux codes de bloc porte instantaneo, un produit par ROLD (Fig.2) et l'autre par BITRON (Fig.1).

Nous gérons comme pièce détachée seulement le bloc porte fourni par BITRON.

Les deux codes sont **interchangeables** mais différents au niveau du panneau frontal.

- le bloc porte produit par BITRON avec 2 vis
- le bloc porte produit par ROLD avec 2 clips en plastique

Pour ce motif il est nécessaire de commander aussi les 2 vis, code pièce : **C00065185** dans le cas ou vous devez changer le bloc porte C00254755 produit par ROLD.

