

Service Bulletin

Sèche-linge Front à Evac.

MODELE	:	Chassis :Scirocco - AWL 210	854021001000
		AWL 215	854021529000
		AWL 215	854021529001
		AWL 230	854023015000
		AWL 230	854023015001
		AWL 230	854023015003
		AWL 230	854023015004
		AWL220	854022001000
		AWL222	854022229000
		AWL222-EC2	854022229010
		AWL233-EC3	854023329010
		AWZ 120	857512001000
		AWZ 121	857512101000
		AWZ 125	857512501000
		AWZ 220	857522029001
		AWZ 220	857522029000
		AWZ 220	857522001011
		AWZ 220	857522001013
		AWZ 220	857522001014
		AWZ 220/2	857522065952
		AWZ 220/2	857522065941
		AWZ 220/2	857522065942
		AWZ 220/2	857522065951
		AWZ 220/2	857522065940
		AWZ 220/2	857522065950
		AWZ 220/3	857522008300
		AWZ 220/3	857522008301
		AWZ 220/3	857522065930
		AWZ 220/3	857522065932
		AWZ 220/3	857522065931
		AWZ 221/3	857522108300
		AWZ 221/3	857522108301
		AWZ 3302	857533129070

AWZ 3306	857533029060
AWZ121	857512129000
AWZ121	857512129500
AWZ1210	857512129010
AWZ125	857512529000
AWZ129	857512929000
AWZ1290	857512929010
AWZ351	857535129000
AWZ352	857535229000
EC 329	854022229044
EC 329	854022229043
EC 329	854022229041
EC 329	854022229040
EC 3294	854032929040
EC 3295	854032929050
EC 3295	854032929051
EC 3296	854032929062
EC 3296	854032929060
EC 3296	854032929061
EC 3297	854032929070
EC22	854022229000
EC229	854022229030
EC29	854022229020
EC33	854023329000
EC39	854023329020
SL 333	857533329003
SL 333	857533329004
SL 333	857533329000
SL 333	857533329001
SL330	857535129000
SL332	857535229000
SOLE 2002	857522029010
SOLE 2003	857522029020
SOLE 2003	857522029023
SOLE 2003	857522029024
SOLE 2004	857522029031
SOLE 2004	857522029030
SOLE 2005	857522029041
SOLE 2005	857522029040
SOLE 2006	857522029051
SOLE 2006	857522029052
SOLE 2006	857522029050
SOLE 2006/1	857522029150
SOLE 2006/1	857522029151
SOLE 2006/1	857522029152
SOLE2000	857512129020
TRA 4010WS-EU	856040101000
TRA 4020	856040201000
TRA 4120WS-EU	856041201000
TRA4020	856040229000
TRA4120WS	856041229000
TRA5020	856050229000
TRAS 6110	856061129003
TRAS 6110	856061129000
TRAS 6110	856061129004
TRAS 6110	856061129001
WT 6000	856050101030

SUJET : Nouveaux câblages due à la nouvelle réglementation sur les programmeurs mécanique 50Hz.

L'introduction de nouvelles minuteries oblige à changer la filerie.
Les anciens programmeurs sont recodifiés comme cela :


Minuterie AV 50 Hz 4812 282 18457 est remplacée par l'ensemble 4812 282 10323

Dans le nouvel ensemble minuterie, faite un pont entre les cosses C3 et C9.


Quand vous remplacez l'ancienne minuterie par la nouvelle, vous devez considérer les points suivant :

La connexion de la filerie du moteur doit être branchée de C11 à C1.
Vous réferez aussi au schéma de câblage et au schéma électrique.

Ancien programmeur



Nouveau programmeur



S E R V

Whirlpool Europe
Customer Services

SB. N° 481271340301