

## Problème commande vapeur après

- Certaines pompes ont une consommation électrique importante qui peut provoquer dans certain cas la détérioration du Circuit. Il est possible que les composants de la carte test soient dans le haut des tolérances et que les composants des autres cartes soient dans le bas des tolérances. Pour valider ce points il faut remplacer la pompe.

7. Après environ 2 minutes d'attente, le signal sonore vous avertit que le générateur de vapeur est prêt à émettre de la vapeur.



**ATTENTION** : Si vous appuyez sur la gâchette vapeur avant que le signal sonore ne se déclenche, il n'y a pas de vapeur.

Pendant le repassage, le témoin lumineux du générateur s'allume et s'éteint régulièrement pour indiquer la chauffe du générateur.

8. Appuyez sur la gâchette vapeur jusqu'à obtention de la vapeur.