

Service Bulletin


Sèche-linge à Condensation.

Châssis : ZEPHYR - modèles concernés AZA et AZB

SUJET : Nouvel élément chauffant

Depuis la semaine de production 37/2011, un nouvel élément chauffant est monté sur tous les sèche-linge Zephyr. Le panneau arrière et le carter de l'élément chauffant sont modifiés.

Le nouvel élément chauffant est plus grand, mais a le même mode de fonctionnement que l'ancien et a le même câblage :




L'ancien élément chauffant était fixé avec une vis sur l'ancien panneau arrière.

Le nouvelle élément chauffant est fixé grâce à l'embossage du panneau arrière et du carter de l'élément chauffant.

SB. N° 481271340335

Carter élément chauffant




Ancien

Nouveau

Embossage pour fixer
la résistance

Panneau arrière



Ancien

Nouveau

En cas d'un remplacement de l'élément chauffant sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :

- Changer l'élément chauffant
- Refixer l'ancien carter de l'élément chauffant (l'embossage sur le carter va plaquer l'élément chauffant sur le panneau arrière donc plus besoin de vis pour fixer l'élément chauffant)



En cas d'un remplacement du panneau arrière sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :

- Commander le nouveau panneau arrière code 12NC = 4840 000 00181
- Repositionner l'élément chauffant sans mettre la vis de fixation
- Refixer le carter de l'élément chauffant

En cas d'un remplacement du carter de l'élément chauffant sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :

- Juste changer le carter car l'élément chauffant reste fixé à l'aide d'une vis sur le panneau arrière

Downloaded / printed on Agora software : 20/05/2016
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
by customer : CJ092002
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA