


NOTE TECHNIQUE N° 00103/LB - 26/02/2014

(mise à jour le 5 mars 2014 - tableau 5)

OBJET: LAVE-LINGE TOP FABRIQUÉS PAR MAYC (ESPAGNE) : AMÉLIORATIONS SUR LES COUVERCLES ET CADRES SUPERIEURS.

A) DESCRIPTION GÉNÉRALE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX COUVERCLES ET CADRES :

Nous avons apporté, en fabrication, les améliorations citées en objet et visant essentiellement à prévenir le risque de fuite d'eau entre les composants dont il est question. Les modifications concernent aussi bien les fixations des couvercles aux cadres supérieurs que les cadres eux-mêmes dans les zones de fixation des couvercles. L'image ci-dessous permet de comparer le couvercle avant modification (réf. A sur la Figure 1) à la nouvelle version modifiée et améliorée du couvercle (réf. B sur la Figure 1) :



Les images ci-après illustrent en détail les différences entre les cadres avant modification et la nouvelle version modifiée et améliorée des pièces correspondantes :



Tableau 1	
Cadre avant modification Réf. 46004798	Cadre après modification Réf. 81453704
	



Tableau 2	
Cadre avant modification Réf. 46006574 et 46007030 (blanche) et 46007031 (grise)	Cadre après modification Réf. 46007295 (blanche) et 46007194 (grise)
	




Tableau 3	
Cadre avant modification Réf. 46002849	Cadre après modification Réf. 81453705
	

Tableau 4	
Cadre avant modification Réf. 46002169	Il n'existe aucune version de cadre après modification.
	Le modèle ci-contre est combiné au nouveau couvercle Réf. 81453681.

B) CRITERES DE FOURNITURE DES COUVERCLES ET CADRES SUPERIEURS CONCERNÉS PAR LA MODIFICATION :

Pour tous les composants concernés par la modification faisant l'objet de cette note technique, nous introduisons progressivement les informations relatives au changement (date de début et date de fin) dans les listes correspondantes des pièces détachées.

B1) CRITERES DE FOURNITURE DES CADRES SUPERIEURS :

- Les cadres supérieurs avant modification (illustrées dans la case de gauche des Tableaux 1, 2 et 3 restent disponibles et seront fournies comme pièces détachées jusqu'à épuisement des stocks).

En cas d'indisponibilité de l'un des modèles de cadres supérieurs non modifiés, vous devrez commander les deux nouveaux composants correspondants (nouveau cadre et nouveau couvercle), en identifiant le n° de série du nouveau cadre à l'aide des images des Tableaux 1, 2 et 3 et de la liste récapitulative figurant dans le Tableau 5, puis en recherchant la Réf. du nouveau couvercle dans le Tableau 6.

- Les indications ci-dessus ne concernent pas le cadre portant la Réf. 46002169 (Tableau 4), car cette version n'a fait l'objet d'aucune modification. S'il s'avère nécessaire de remplacer uniquement le couvercle, sur un lave-linge équipé de ce modèle de cadre, et que les stocks du couvercle d'origine sont épuisés, il sera alors possible de commander le nouveau couvercle en version modifiée Réf. 81453681, conçu spécialement pour ce modèle de lave-linge.

Tableau 5	
Cadres supérieurs avant modification	Cadres supérieurs après modification
46004798	81453704
46006574	46007295
46007030	46007295
46007031	46007194
46002849	81453705
46002169	Combiné au nouveau couvercle Réf. 81453681

B2) CRITERES DE FOURNITURE DES COUVERCLES :

- Les couvercles avant modification (réf. A sur la Figure 1) seront fournis par GIAS jusqu'à épuisement des stocks.

Une fois les stocks épuisés, vous devrez commander les deux nouveaux composants correspondants (nouveau cadre et nouveau couvercle) en identifiant le nouveau cadre à commander à l'aide des images des Tableaux 1, 2 et 3 et de la liste récapitulative figurant dans le Tableau 5, puis en recherchant la Réf. du nouveau couvercle dans le Tableau 6.

. La poignée de l'ancien couvercle peut être récupérée pour la fixer sur le nouveau ou une nouvelle poignée peut être commandée en recherchant dans le Tableau 6. Les nouveaux couvercles modifiés énumérés dans le Tableau 7 ne sont pas concernés par les indications ci-dessus dans la mesure où ils disposent déjà d'une poignée et il n'est donc pas nécessaire d'en commander une nouvelle.

Tableau 6

Couvercle avant modification	Couvercle après modification	Poignée pour couvercle modifié
46002320	81453682	46000973
46002653	81453682	46002645
46005308	81453682	46005309
46005360	81453682	46005359
46006098	81453682	46000973
46006100	81453682	46002645
46006103	81453682	46005309
46006104	81453682	46005359
46006596	81453682	46006595
46006607	81453682	46006451
46006608	81453682	46006602
46006757	81453682	46006595
46006911	81453682	46006602
46006912	81453682	46006595
46007133	81453682	46006451
46007134	81453682	46006595
46007203	81453682	46000973
46007204	81453682	46002645
46007205	81453682	46006451
46007206	81453682	46006595
46007207	81453682	46006602
46007208	81453682	46006595
46007215	81453682	46005359
46007216	81453682	46005309
81452675	81453682	46002645
81452683	81453682	46000973
81453322	81453682	46005359
81453324	81453682	46005309
81453626	81453682	46006595
81453657	81453682	46006602
81453665	81453682	46006451
81453692	81453682	46006595

Tableau 7

Couvercle avant modification	Couvercle après modification équipé d'une poignée
46003941	81453706
46006746	81453706
46007209	81453706
81452943	81453706
81453698	81453706

Merci pour votre attention.

GIAS Italie